



品质异常转嫁单

P/DP QA-Q504-05
NO.:

供应商名称：嘉兴朗图	不良物料品号：见不良描述
不良发生工序及日期：IQC检验/20160826	不良数量：见不良描述

不良现象	WGM362715Y3D(528PCS)/KY63627121(800PCS+3498PCS)于20160824来料，在IQC抽检发现有引脚倾斜现象，进一步进行全检，共发现WGM362715Y3D有13PCS倾斜度不良，1PCS有短路现象，KY63627121有5PCS倾斜度不良； KY63627121来料3498pcsIQC全检发现112pcs不良(9pcs引脚弯，101pcs电镀不良，1pcs引脚短路，1pcs磁珠沾锡)，
------	--

品质异常费用	产品型号	材料成本	人工费用/小时	返工/报废总数	费用总计	备注
	WGM362715Y3D	0	104.14	0	104.14	全检工时费用计算：=1510/21.75/8*3*4
	KY63627121	0	208.28	0	208.28	全检工时费用计算：=1510/21.75/8*3*8
	KY63627121	0	416.55	0	416.55	全检工时费用计算：=1510/21.75/8*3*16
	/	/	/	/	/	
	费用总计	728.97元人民币				

SQE: 何贤基 20160913 _____

采购: _____

供应商签名（盖章）： _____

- 备注：
- 1、供应商接受报告后签名回传，如大普在3个工作日内未接获任何信息，大普财务部会自动扣除相应的费用；
 - 2、此单据一式三联（存根：品质；二联：财务；三联：采购）

