Crystal Setup File Parameters

Run Name: JSC1112801-20170503-001

Print: All Operator:
Row A: Measured FL Row B: Measured FL

Ref F: F @ 2
Run Start: 03-ÎåÔÂ-2
Run Finish: 03-ÎåÔÂ-2(

S&A W2200 Rev: 6.6(

Start: A001 Stop: B127
Setup: JSC1112801
Reference F: 12,800,000 Hz CL: 20.00 pF Power: 100.00 uW into 25.00 Ohms Measure: FL/T

	TEMP ¡ãC	FL ppm	C0 pF	RR Ohms	Q k	C1 fF	DLD2 Ohms	FL Hz	
		2.4	5.07	110.000		0.221	20.000		
		-2.4	2.73		630.000	0.119			
A002<	87.02	0.4	2.74	40.960	654.759	0.464<	3.546	12,800,005	20130627140
A002<	92.00	1.4	2.74	41.139	651.066	0.464<	3.764	12,800,018	20130627140
A002<	97.02	3.6<	2.75	41.046	651.358	0.465<	3.714	12,800,046	20130627140