



品质异常转嫁单

P/DP QA-Q504-05
NO.:202104001

供应商名称：东洋通信技术（深圳）有限公司东莞分公司	不良物料品号： 022S-L119-10.00MHz
不良发生工序及日期： 人员出货未做防护措施	不良数量： 490pcs

异常描述：
2021.9.7外发机种：022S-L119-10.00MHz订单数量：490pcs 订单号：20210715002
9/9日出货人员从仓库拉至产品至电梯口时、因放置在卡板上的产品在拉出之前未做防护措施导致在进入电梯口台阶处时、将放置在卡板角落小周转框内产品全部掉落在地上、导致产品断裂

异常转嫁描述


结果确认：
经高层领导会议决策，该批产品整批报废重投。

成本费用：
半成品单价：13.29RMB，加工费：5.96元，订单数量：490pcs，费用总价：9432.5RMB

转嫁依据：
依据《采购合作框架协议》第九条第2.1，2.2款。由于乙方材料质量问题导致成品不良时，必须赔偿甲方的不能重复使用元件及连带的经济损失。

本次产品报废成本损失由责任单位（东洋）承担，请东洋于3日内盖章签回，后续提升产品质量。

品质异常费用	bom成本	晶体	人工成本	制费成本	返工/报废总数	费用总计	备注
	13.29	无	无	5.96	490	9432.5	
	费用总计	9432.5RMB 大写金额：玖仟肆佰叁拾贰元伍角整					



SQE: 刘永妮 品质课

采购: [Signature] 10. 2

供应商签名（盖章）： _____

备注：
1、供应商接受报告后签名回传，如大普在3个工作日内未接获任何信息，大普财务部会自动扣除相应的费用；
2、此单据一式三联（存根：品质；二联：财务；三联：采购）