

fenggt

发给 longzg, hew, tangj, lengxl, '刘万强', 王彬, 冯楚媚, TONGLING, 陈盛, 黄笑梅, lizq, huangsf@dp.com, wangxj, ZHANGH, lint, tank, alex, 王春明

2018-07-11 15:00 隐藏信息

发件人: fenggt<fenggt@dp.com>

收件人: longzg<longzg@dp.com>, hew<hew@dp.com>, tangj<tangj@dp.com>, lengxl<lengxl@dp.com>, '刘万强'<liuwq@dp.com>, 王彬<wangb@dp.com>, 冯楚媚<fengcm@dp.com>, TONGLING<tongling@dp.com>, 陈盛<chensheng@dp.com>, 黄笑梅<huangxm@dp.com>, lizq<lizq@dp.com>, huangsf@dp.com<huangsf@dp.com>, wangxj<wangxj@dp.com>, ZHANGH<zhangh@dp.com>, lint<lint@dp.com>

抄送: tank<tank@dp.com>, alex<alex@dp.com>, 王春明<wangcm@dp.com>

时间: 2018年7月11日 (周三) 15:00

大小: 2 MB

相噪问题建议写不合格放行单, 此版本为CM55老版本存在这个问题; 问题原因是内部辐射干扰, 尖刺点在500K位置, 幅度为-145dBm/Hz左右; 擦边规格书要求最大值; 建议放行;

2018-07-11

fenggt

发件人: 龙治刚

发送时间: 2018-07-11 14:32:20

收件人: hew; fenggt; tangj; lengxl; '刘万强'; 王彬; 冯楚媚; TONGLING; 陈盛; 黄笑梅; lizq; huangsf@dp.com; wangxj; ZHANGH; lint


抄送: tank; alex; 王春明

主题: 回复: 回复: CM55F-K129-10.00MHz库存品改制为CM55F-T129-10.00MHz总出货需求250pcs (紧急产品)

何伟, 好  
CM55F-T129-10.00MHz 送检QA共 9pcs 有以下异常: (附件为上次引脚不良邮件反馈记录), 请安排加速处理, 今天需出货 谢谢!!!

1、5pcs 引脚长度不合格:

规格书要求: 5~6mm





实测: 4.80~4.87mm

序号 No.	外形尺寸(mm) Overall Dimensions				引脚直径 Lead Foot Diameter	引脚长度 Lead Foot Length	焊盘长 Welding Pad Length	焊盘宽 Welding Pad Width	引脚/焊盘间距(mm) Lead Foot/Pad Gap	其它 Other	判定结果 Judge	备注 Note
	长 L	宽 W	高 H	厚度 T								
1	10.97	10.85	12.43	1	5.92			4.99	4.99	OK	OK	
2	10.94	10.83	12.76	1	5.94			4.97	4.98	✓	✓	
3	10.96	10.86	12.79	1	5.91			4.96	4.98	✓	✓	
4	10.95	10.87	12.79	1	5.93			4.97	4.98	✓	✓	
5	10.96	10.85	12.81	1	4.82			4.97	4.96	✓	✓	
6	10.94	10.88	12.80	1	4.86			4.96	4.97	✓	✓	
7	10.97	10.85	12.82	1	4.87			4.95	4.95	✓	✓	
8	10.98	10.84	12.80	1	4.85			4.97	4.97	✓	✓	
9	10.96	10.82	12.77	1	4.80			4.96	4.98	✓	✓	

2、@fenggt, 冯工, 好

请确认以下相噪尖刺问题 谢谢!!

9pcs相噪100k~1MH有尖刺 高度: 5~8dbc



广东大普通信技术有限公司

品质部-龙治刚

电话: 0769-88010888-871

手机: 13431160054

短号: 660054

邮箱: longzg@dp.com

地址: 东莞松山湖科技产业园区北部工业城16栋

大普通信, 想你所想!