

滕成旺

发给 wanqiang.liu@dptel.com, 唐佳, 滕敏, 采购开发莫燕飞

2023-05-06 16:12 隐藏信息

发件人: 滕成旺 <tengcw@dptel.com>

收件人: wanqiang.liu@dptel.com <wanqiang.liu@dptel.com>

抄送: 唐佳 <sqe@dptel.com>, 滕敏 <min.teng@dptel.com>, 采购开发莫燕飞 <moyanfei@dptel.com>

时间: 2023年5月6日 (周六) 16:12

大小: 2 MB

CPLD功能正常, 可以用;

### 相位检测



#### 邮件免责声明

此封为机密电子邮件, 所载资料可能带有法律权责。如您并非此邮件指定的收件人, 严禁复制、传送、公开或使用其所载的全部资料。如您偶然获得此邮件, 请立刻将所有副本从系统中删除, 并且立刻以回复邮件通知寄件人。未经发件人授权复制、传播邮件内容将承担由此产生的一切法律责任;

发件人: "wanqiang.liu@dptel.com" <wanqiang.liu@dptel.com>

发送日期: 2023-05-06 16:03:14

收件人: "滕成旺" <tengcw@dptel.com>,"唐佳" <sqe@dptel.com>

抄送人: "滕敏" <min.teng@dptel.com>,"采购开发莫燕飞" <moyanfei@dptel.com>

主题: 转发: 答复: 20230420001-U0026402001物料外观及结构与样品不一致改善通知

Hi 滕经理,

麻烦请回复下研发验证的1PCS新来物料情况。谢谢

Hi 唐佳,

由于比较着急用于外发, 另外我建议你这面也看看官网是否有变更记录。谢谢

刘万强

广东大普通信技术股份有限公司

Mob: +86 188 1976 1176

Tel: +86-769-88010 888-824

E-mail: wanqiang.liu@dptel.com

http://www.dptel.com

**邮件免责声明**

此封为机密电子邮件，所载资料可能带有法律权责。如您并非此邮件指定的收件人，严禁复制、传送、公开或使用其所载的全部资料。如您偶然获得此邮件，请立刻将所有副本从系统中删除，并且立刻以回复邮件通知寄件人。未经发件人授权复制、传播邮件内容将承担由此产生的一切法律责任；

**发件人:** Brain.Liu 刘清宾

**发送时间:** 2023-04-25 10:34

**收件人:** sqe@dptel.com; Ivy.Qi 漆加平; 滕敏; 唐秀吉; 刘万强; 洪关莲; 路飞

**抄送:** 程国华; Nan.Su 苏楠; Xing.Huang 黄星

**主题:** 答复: 回复: 20230420001-U0026402001物料外观及结构与样品不一致改善通知

Dear all

从你们的描述来看，主要是封测厂不一样造成的，具体情况要等原厂回复。谢谢  
另：已经邮件咨询原厂，请知悉，谢谢

Best Regards,

Brain.liu/刘清宾

FAE

Mob: 13428688912

Email: [Brain.liu@cecport.com](mailto:Brain.liu@cecport.com)

CECport | [www.cecport.com](http://www.cecport.com)

---

**发件人:** sqe@dptel.com [mailto:sqe@dptel.com]

**发送时间:** 2023年4月25日 10:28

**收件人:** Ivy.Qi 漆加平 <Ivy.Qi@cecport.com>; 滕敏 <min.teng@dptel.com>; 唐秀吉 <judy.tang@dptel.com>; 刘万强 <wanqiang.liu@dptel.com>; 洪关莲 <honggl@dptel.com.cn>; 路飞 <lufei@dptel.com>

**抄送:** 程国华 <guohua.cheng@dptel.com>; Brain.Liu 刘清宾 <Brain.Liu@cecport.com>; Nan.Su 苏楠 <Nan.Su@cecport.com>; Xing.Huang 黄星 <Xing.Huang@cecport.com>

**主题:** 回复: 回复: 20230420001-U0026402001物料外观及结构与样品不一致改善通知

漆经理:

你好，请详细回复我们反馈的异常问题，确认技术回复的时间点给我们。谢谢！

如果确认是封测厂不一致导致的差异，需要原厂提供说明函。

---

广东大普通信技术股份有限公司

Contact person: 唐佳先生(Jesse)

Tel : 0769-88010888-886

Phone:18814332206

Email: [sqe@dptel.com](mailto:sqe@dptel.com)

Address: 广东省东莞市松山湖现代企业加速器5栋

发件人: Ivy.Qi 漆加平

发送时间: 2023-04-25 09:41

收件人: [sqe@dptel.com](mailto:sqe@dptel.com); 滕敏; 唐秀吉; 刘万强; 洪关莲; 路飞

抄送: 程国华; [Brain.Liu](mailto:Brain.Liu) 刘清宾; [Nan.Su](mailto:Nan.Su) 苏楠; [Xing.Huang](mailto:Xing.Huang) 黄星

主题: 回复: 20230420001-U0026402001物料外观及结构与样品不一致改善通知  
唐工,

你好! 这个丝印显示物料是一样的, 只是不同封测厂的出货, 在请技术确认回复。谢谢.

Best Regards,

Ivy Qi 漆加平

Senior Account Manager

Mob: 18927436483

Email: [Ivy.Qi@cecport.com](mailto:Ivy.Qi@cecport.com)

深圳中电港技术股份有限公司

CECport | [www.cecport.com](http://www.cecport.com)

发件人: [sqe@dptel.com](mailto:sqe@dptel.com) <[sqe@dptel.com](mailto:sqe@dptel.com)>

发送时间: 2023年4月24日 11:58

收件人: Ivy.Qi 漆加平 <[Ivy.Qi@cecport.com](mailto:Ivy.Qi@cecport.com)>; 滕敏 <[min.teng@dptel.com](mailto:min.teng@dptel.com)>; 唐秀吉 <[judy.tang@dptel.com](mailto:judy.tang@dptel.com)>; 刘万强 <[wanqiang.liu@dptel.com](mailto:wanqiang.liu@dptel.com)>; 洪关莲 <[honggl@dptel.com.cn](mailto:honggl@dptel.com.cn)>; 路飞 <[lufei@dptel.com](mailto:lufei@dptel.com)>





抄送: 程国华 <[guohua.cheng@dptel.com](mailto:guohua.cheng@dptel.com)>



主题: 20230420001-U0026402001物料外观及结构与样品不一致改善通知

漆经理:

你好, 贵司供货的U0026402001物料, 我司来料检查发现以下异常, 请协助分析原因, 并回复分析报告, 此批物料与我司留样的产品对比不符合, 需做退货处理, 请知晓!

年	月	日	品号	状态	物料类别	分类	供应商代码	供应商	来料批次号	供应商批次号	进料
2023	4	20	U0026402001	批量	IC类	IC	SM502	SM502	20230414032	A2382T03	45

样品	新来料	异常问题
		
		<p>1、来料丝印和样品印字有差异，需要厂商确认丝印命名规则。  2、背面来料没有印字，而样品印了周期等信息。  3、来料的四个圆点和样品不一致，圆点的类型和样品也不一致，其中新来料圈内印字为“TAIWAN”，样品印字为“PHILIPPINES”来料。针对以上外观问题需要回复差异原因。</p>

样品	新来料	异常问题
		<p>内部框架与样品不一致，框架线与样品不一致。</p>

广东大普通信技术股份有限公司

Contact person: 唐佳先生(Jesse)

Tel : 0769-88010888-886

Phone:18814332206

Email: [sqe@dptel.com](mailto:sqe@dptel.com)

Address: 广东省东莞市松山湖现代企业加速器5栋

